

- [動作報告](#)
- [動作不良報告](#)

動作報告

動作状態が多少改善されたが、依然完全には動作しないものも含む
(USBハブによる動作改善報告はバスパワーハブのものが多く、電源出力不足解消ではなくハブによる信号や電源のバッファ効果によるものらしい)

- [Ainex HUB-01](#)
- [Ainex HUB-02](#)(右端一カ所のみ確認)
- [Arvel H433](#)
- [BUFFALO BHB4-U2A06](#)
- [BUFFALO BSH4A01](#)
- [DELL 2405FPW](#) モニタ
- [DELL 2407WFP](#) モニタ
- [EIZO M170](#) モニタ
- [ELECOM U2H-CR2B](#)
- [ELECOM U2H-FC024S](#)
- [ELECOM U2H-FC054S](#)
- [ELECOM U2H-G4S2](#)
- [ELECOM U2H-H4S](#)(Aコネクタ2個付きケーブル使用の報告もあり)
- [ELECOM U2H-K4B2](#)
- [ELECOM U2H-LE4B](#)
- [ELECOM U2H-P4B](#)(NG報告もある)
- [ELECOM U2H-TAP3420S](#)(NG報告もある)
- [ELECOM U2H-Z7S](#)
- [GREEN HOUSE GH-UHK204SK](#)
- [HP w2408h](#) モニタ
- [LOAS UH-2144](#)
- [飯山 ProLite H510](#) モニタ
- [オーム電機 PC-SUHB4-4PW](#)
- [サンワサプライ USB-HUB225G](#)
- [シグマ SHBH-4](#)
- [ホーリック HHU-2007WH](#)
- [三菱 RDT261WH](#) モニタ(特に不良なしで使えてるが)

動作不良報告

以下のハブで動作不良報告あり

- [BUFFALO BHB4-U2A03](#)(IFC-USB2P4使用時)
- [EIZO S2110W](#) モニタ
- [EIZO S2410W](#) モニタ
- [ELECOM U2H-FC014S](#)
- [ELECOM U2H-F4S](#)
- [ELECOM U2H-G4S](#)
- [ELECOM U2H-Q4SBS](#)
- [ELECOM U2H-TAP1310B](#)
- [ELECOM U2H-TAP3420S](#)(動作改善報告あり)
- [ELECOM U2H-X4S](#)
- [イーサプライズ ESHUB4S](#)
- [シグマ SHBH-4](#)(動作改善報告あり)
- [シグマ SHBH4A](#)
- [シグマ HBHE4](#)
- [システムトークス スゴイハブ SGC-40BHS](#)
- [三菱 RDT261WH](#) モニタ(動作改善報告あり)