

どうもこんばんは、[チャンネル設定](#)に周波数の一覧を書き込んだ人です。
ここに書き込んだ理由はページ名とホスト名でお察しを。

BonDriverを試してみようと思い、
ResouceHackerを使い1.0.0.1のファームへのダウングレードを試みたが、
ResouceHackerがタコだったらしく、リソースのデータが化け、
それでファームウェアを書き換えてしまい、まったく認識できなくなりました。

購入した店に修理を依頼しましたが、相性云々言われ、結局返品という形になりました。
...というわけで、私はこのスレを離れようかと思えます。

ありがとう、DY-UD200、
さようなら、DY-UD200、

バイナリ書き換えしてupxで展開までは良かったんだ。

1.0.0.1の方の603をresファイルで書き出して1.0.0.3の方の603の言語を0にして置き換え、
置き換え後に言語を1041に戻して保存。そのファイルを実行してファームを書き換えてしまい、
USBデバイスとして認識されなくなってしまった。

ResourceHackerを使っている方はご注意を。
というか、別のソフトに乗り換え推奨。